

NV: D 3 III

301 U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

VINGEBORING

Sted: Harbitzalléen

Avskj. kloakk Frogner - Lysaker

Hull: 22

Bilag: 32

Nivå: 20.0

Oppdr: R-135

Ving: 65x130

Dato: Sept. 69

Merknad	Dybde	Skjærfasthet $\gamma m^2$									Sensitivitet			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
LEIRE	5													
	10													
	15													
20														
Buttet														

7  
3  
3  
3  
4  
5  
11  
∞  
12  
16  
11