


Enkelt trykkforsøk : 0  
15 ○ 5 (angir def.% v/brudd)  
10

Konusforsøk:  
Omrørt/uforstyrret - ▲/△

T=treaksialforsøk  
Ø=ødometerforsøk  
K=kornkurve  
M=miljøprøve



**LØVLIEN GEORÅD**  
Geoteknikk - Prosjektadministrasjon

Tiltakshaver:  
Samferdselsetaten Oslo kommune  
Prosjekt:  
512107 Breivollveien Alna, Oslo  
Tekst:

Bilag: 6  
Prosj.nr: 08-30  
Tegn.nr: 106  
Vertikal: M=1:50  
Dato: 09.04.2008