

307U

Hull : 1

Aksialdeformasjon %

Bilag : 2

BORPROFIL

Nivå : 116.0

Oppdrag : R-1409

Sted : BRUBAK INDUSTRIOMRÅDE III Pr. ø : skovling



Dato : Feb. 77

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt ρ/m^3	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet	
				Plastisk område					Konusforsøk ∇ , Vingeboring					
				20	30	40	50%		2	4	6	8		10 ρ/m^2
	TØRRSKORPE-LEIRE	Sand	37											
			38											
			39											
			40											
5	LEIRE		41											
			42											
	Avsluttet													
10														
15														
20														
25														