

309U

BORPROFIL

Hull : 4

Aksialdeformasjon %

Bilag : 4

Nivå : 122.6

Oppdrag: R-1409

Sted: BRUBAK INDUSTRI NØM<sup>III</sup> Prøf : Skovling



Dato : Febr. 77

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt $\gamma/m^3$	Skjærfasthet ved trykkforsøk					Sensitivitet	
				Plastisk område		$w_p$	$w_L$		Konusforsøk $\nabla$ , Vingeboring		$\ominus$	$\oplus$	$\gamma/m^2$		
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10		
	SAND fylling  leire og grus	[Symbol]	23												
			24	(w=7.6)											
			25	(w=9.0)											
			26												
5	TØRRSKORPE- LEIRE	[Symbol]	27												
			28												
			29												
			30												
			31												
10	LEIRE	[Symbol]	32					2.05							
			33												
			34												
	stein	[Symbol]													
	Avsluttet														
15															
20															
25															