

NO 64^{IV}

4010

OSLO KOMMUNE

H.M.

Geoteknisk konsulent's kontor

SKOVLBORING

Sted: Økern torg

Mull.: Sk. 34/29


Bilag: 2

Nivå: 104.44

Oppdr.: R-514-62

Vannst:

Dato: 31-7-62

Dybde m	Prove	Sign	Jordart	Dybde
1.0			Tørrskorpe: leire, sand og grus	
2.0	