

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk konsulent's kontor
SKOVLBORING
Sted: Hellerud st

Hull: Sk. 1.

Nivå: 114.05

Vannst.

Bilag: 3

Oppdr: R-404-60

Dato: 7-8-61

| Dybde m | Prove | Sign | Jordart | Dybde |
|------------|-------|------|--|-------|
| 1.0 | Sk | | Tørrskorpe: Bl. av leire og humus. | |
| 2.0 | Sk | | " " " " | |
| 3.0 | Sk | | " " -leire, siltig, enk. oksydf. | |
| 4.0 | Sk | | Leire, siltig, enk. oksyd. flk. og sandkorn | |
| 4.5 | Sk | | Finsand, silt, sand- og gruskorn. (Slagboring: Ant. fjell 4.5). | 5 |
| 10 | | | | 10 |
| 15 | | | | 15 |
| 20 | | | | 20 |