NV 139

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

401U

BORPROFIL

Sted: SVENDSTUEN

Hull: 1

Nivå: 179.5

Prø: 54 mm

Aksialdeformasjon %

Bilag: 2

Oppdrag: R-992

Dato: Juli 70

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w ○ Plastisk område w_P ⊢—⊣ w_L 20 30 40 50 %	Romvekt t/m³	Skjærfasthet ved trykkforsøk ○ Konusforsøk ▽, Vingeboring + 2 4 6 8 10 t/m²	Sensitivitet
	TØRRSKORPE		1				
			2				
	LEIRE		3				
			4				
	Ant. fjell						
5							
10							
15							
20							
25							