

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

BORPROFIL


Sted: **THV. MEYERSGT. NO: C2 I**

Hull : 17

Nivå : 15.5

Prø : 54 mm

Aksialdeformasjon %



Bilag : 13

Oppdrag : R-950

Dato : Nov. 69

Dybde E	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt $\gamma/m^3$	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet
				Plastisk område $w_p \rightarrow w_L$					Konusforsøk $\nabla$ , Vingeborring				
				20	30	40	50%	2	4	6	8	10 $\gamma/m^2$	
	SAND		50										
	TØRRSKORPE		51										
	LEIRE sand		52										
	skjell og småstein		53					1.92	▼	○	▼		6
			54					1.92		○	▼		1
5	grus		55					1.93	▼	○	▼		6
	sand		56					1.88	▼	○	▼		7
			57					1.88	▼	○	▼		5
	Avsluttet												
10													
15													
20													
25													