

BORPROFIL **GK**

Skylt 2, 4, 0

Aksialdeformasjon %

Bilag 3

Sted **DAMLHAUGEN**

Nivå
Prø Skovl.

Oppdrag **R-2002**

Dato **16.5.84**



Dybde E	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w		Romvekt ρ_w	Skjærfesthet ved trykforsøk				Sensitivitet		
				Plastisk område	$w_p \rightarrow w_L$		Konustforsøk ∇	Vingeborring	\circ	$+$			
				20	30	40	50%	10	20	30	40	50 kN/m ²	
0	Hull 2 ∇ 20.1 406U FYLLING TÖRRSKORPELEIRE	[Symbol]											
1													
2													
3													
4													
5	LEIRE (overgangssone)												
6	— " — (fast)												
7	(mid. fast)												
	xxx Fjell iflg. sondering 407U												
0	Hull 4 ∇ 20.7 FYLLING TÖRRSKORPELEIRE	[Symbol]											
1													
2													
3													
4	(overgangssone)												
5	LEIRE (fast)												
6	— " —												
7	(mid. fast)												
	xxx. Ant. fjell iflg. sondering 408U												
0	Hull 6 ∇ 19.9 TÖRRSKORPELEIRE (teglrester)	[Symbol]											
1													
2													
3	LEIRE (fast)												
4													
5													
	Ant. fjellkote 10,2												