

GK

BORPROFIL

Skyl 2,4,0

Aksialdeformasjon %

Bilag 3

Sted DAMLI HAUGEN

Nivå

Oppdrag R-2002

Pro Skovl.

Date 16.5.84



Dybde E	Jordart	Symbol	Pt. nr.	Vanninnhold w				Romvekt γ_{m^3}	Skjærlasthet ved trykkforsøk					Sensitivitet
				Plastisk område $w_p \rightarrow w_L$					Konusforsøk ∇ , Vingebooring $+$					
				20	30	40	50%		10	20	30	40	50 kN/m ²	
0	Hull 2 ∇ 20.1 406U FYLLING TÖRRSKORPELEIRE	[Symbol]												
1														
2														
3														
4														
5	LEIRE (overgangssone)													
6	" (fast)													
7	" (mid. fast)													
	xxx Fjell iflg. sondering 407U													
0	Hull 4 ∇ 20.7 FYLLING TÖRRSKORPELEIRE	[Symbol]												
1														
2														
3														
4	(overgangssone)													
5	LEIRE (fast)													
6	"													
7	" (mid. fast)													
	xxx. Ant. fjell iflg. sondering													
0	Hull 6 ∇ 19.9 408U TÖRRSKORPELEIRE (teglrester)	[Symbol]												
1														
2														
3	LEIRE (fast)													
4														
5														
	Ant. fjellkote 10.2													