

BORPROFIL

Sted: Tåsen nye pleiehjem

Hull : 13

Nivå : 104.0

Pr.φ : skovl

Aksialdeformasjon %



Bilag : 3

Oppdrag : R-889

Dato : Jan. 69

Dybde m	Jordart	Symbol	Pt. nr.	Vanninnhold w				Romvekt $\gamma/m^3$	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet
				Plastisk område		$w_p$	$w_L$		Konusforsøk $\nabla$ , Vingeboring		$\sigma$	$\tau$	
				20	30	40	50%	2	4	6	8	10	$\gamma/m^2$
	MATJORD, grusig	823	15										
	TØRRSKORPE, grusig	823	16										
	grusig	823	17										
	LEIRE "	823	18										
5	" "	823	19										
	ANT FJELL	XX											
10													
15													
20													
25													

Skj.nr 200

201U  
NOB7