

BORPROFIL

Sted: *Tåsen nye pleiehjem*

Hull : *6*
 Nivå : *101.6*
 Pr.φ : *54mm*



Bilag : *2*
 Oppdrag : *R-889*
 Dato : *Jan.69*

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt γ/m^3	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet	
				Plastisk område $w_p \rightarrow w_L$					Konusforsøk ∇ , Vingebooring \circ					
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10	γ/m^2
	TØRRSKORPE		9											
	"		10											
	siltlag		11											
	LEIRE sandlag		12					1.94						11.8 2
5	" "		13					1.87						6
	ANT. FJELL		14					1.85						10
10														
15														
20														
25														

Skjnr 200

202U
 NOB7