NO C1 III

306 U

Oslo kommune
Geoteknisk konsulents kontor
Vingeboring
Sted: VIKING HOTEL

Hull: 43 Bilag: 17
Nivå: 3.9 Oppdr.: R-133
Ving: 65 × 130 Dato: 1-7-68

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
Gravd			
Rammet			
	5		4
			4
			4
			5
			5
			4
			4
			3
			4
			5
	10		4
			5
			5
			5
			3
			3
			3
			3
			3
			3
	15		3
			4
			6
			9
			9
Kommer ikke lenger			
	20		