Oslo kommune
Geoteknisk konsulents kontor
Vingeboring SO:C1 IV

Sted: VIKING HOTELL

467 U

Hull: 40 Bilag: 14
Nivå: 3.3 Oppdr.: R-133
Ving: 65×130 Dato: 3-7-68

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
Gravd			
Rommet			
	5		3 3 4
	10		3 4 4 3 3 3 3 3 5 6 5 6 6 4
Kommer ikke lenger	15		
	20		