460 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Hotell Viking SØ:C1 IV

Hull: I Bilag: 6
Nivå: 3.25 Oppdr.: R-133-57
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 14-11-57

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Sensitivitet
	Fyllmasse			
	Leire, siltig, plante-, mur og kalkrester.			6
	Torvdekk leire Siltig. Enkl. gräsk. Plantarester			8
	—"—, —"— —"—, Humus, skjellrester			6
5	—"— litt, —"— —"— —"—			6
	—"— —"— —"— —"— —"—			6
	Siltig, litt, enkl. sand og gräsk, litt humus			4 ?
	Enkl. sandk., litt skjellrester			3
	Litt skjellrester			3
10	Leire —"—			6
	—"—			6
	—"—, hämüstlekker			3
	Enkle hämüstlekker			5
	Litt hämüs og skjellrester			3
15	—"— —"— —"— enkl. gräsk.			5
	Hvikk. Enkl. sand og gräsk. Siltsjikt litt skjellrest			11
	Enkl. sand og gräsk., siltsjikt			8
	Enkle sandkorn			
20