

Oslo kommune  
 Geoteknisk konsultants kontor  
 Vingeboing  
 Sted: VIKING HOTEL

Hull: 42 Bilag: 16  
 Nivå: 4.1 Oppdr.: R-133  
 Ving: 54 mm Dato: Aug. 66

Merknad	Dybde	Skjærfasthet $t/m^2$									Sensi- tivityt			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Gravd <u>Romanet</u>	5													
	10													
	15													
20														

5  
 10  
 15  
 20

4  
 4  
 4  
 4  
 4  
 4  
 4  
 3  
 4  
 4  
 4  
 5  
 5  
 3  
 3  
 4  
 3  
 3  
 3  
 4  
 3

Kommer ikke lenger