

317U 311 U

Oslo kommune
 Geoteknisk konsultants kontor
 Vingeboring 50: B1 III
 Sted: GRUNNLINJEN

Hull: 75 Bilag: 32
 Nivå: 11.0 Oppdr.: R-533
 Vind: 65x130 Dato: Juli 68

Merknad	Dybde	Skjærfasthet $\frac{1}{m^2}$									Sensi- tivitet	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Avsluttet	5											5 6 8 8 12
	10											
	15											
	20											

