OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

VINGEBORING

Sted: Ellingsrud Ind. omr.

Hull: 73 Bilag: 15 204

Nivå: 166.5 Oppdr.: R-924

Ving: 65×135 Dato: Juni 70

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
TØRRSKORPE		Omrørt; Uforstyrret	
			3
LEIRE	5		4
			4
			4
			4
			4
			4
	10		5
			5
			5
Vingeboret stanset opp på hardt lag.	15		
	20		

NOO4