


Arbeid
nr. 18/57. 20
St. Halvardsgt. 26
M.E.N. Hylland.

Sonderbor
Belastn. i kg.
Antall 1/2 omdreining

Skjærfastheter bestemt ved vingebor
 t/m^2

Sensitivitet
105H

Vb. II.



omnøst

Vingeborat gikk i stykker.

~~Hok. Lign.~~

**RESULTATET
FINNES
BARE HER
IKKE I
U.ARKIVET.**