



# 109U

## Sak 10900807

### NVA05

<p>○ 1 10 100 1000 PID</p>	<p>☒ = prøve tatt til kjemiskeanalyse</p> <p>0 = ingen lukt                      + = misfarget</p> <p>1 = svak lukt                        - = ikke misfarget</p> <p>2 = lukt</p> <p>3 = sterk lukt</p>
----------------------------	---

Saknr. 12/02768-7, Blindernveien - Gaustadbekken, Oslo

DMR-saknr. 2012-0630

Boret av: MEN

Dato : 20121011 NGU-nr.:

Boring : B8

Tegnet av: TL

Kontrollert: MEN

Godkjent: LKP

Dato :

Vedlegg 3

s. 1 / 1

DMR

Miljøprofil