




Resultater	Filter		Beskrivelse av jordarten
<div style="text-align: center;">Kote ukjent</div> 			<p>1 FYLL: JORD: STEIN</p> <p>2 FYLL: JORD: LEIRE, STEIN</p> <p>3 FYLL: JORD: LEIRE</p> <p>4 STEIN</p> <p style="text-align: center;">221U</p> <p style="text-align: center;">Sak 10900807</p> <p style="text-align: center;">NVA06</p>

<input type="checkbox"/> = prøve tatt til kjemiskeanalyse 0 = ingen lukt 1 = svak lukt 2 = lukt 3 = sterk lukt	+ = misfarget - = ikke misfarget
--	-------------------------------------

Saksnr. 12/02768-7, Blindernveien - Gaustadbekken, Oslo

DMR-saksnr. 2012-0630 Boret av: MEN Dato : 20121011 NGU-nr.: Boring : B2

Tegnet av: TL Kontrollert: MEN Godkjent: LKP Dato : Vedlegg 3 s. 1 / 1