

OSLO KOMMUNE 4080
 Geoteknisk konsulent's kontor
 SKOVLBORING 5078 IV
 Sted: Lambertseter Sentrum II

Hull : Sk. IV Bilag : 0
 Nivå : 159.10 Oppdr: R-366-60
 Vannst : Dato : 27-10-60.

Dybde (m)	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
1			Tørrskorpe, sandkorn, humus	
2				
3			Tørrskorpeleire, siltig, sandkorn, humus	
4			Leire, siltig, oksyderte skorper, sand- og gruskorn, humus.	
5			Ant. fjell. (4.15m).	5
10				10
15				15
20				20