Oslo kommune, Geoteknisk kontor NOM9 303U

Vingeboring

Sted: [illegible]

Hull : 3 **Bilag : 5**
Nivå : 167.8 **Oppdrag : R-1283**
Ving : 55x110 **Dato : Nov. 74**

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
		Skjærfasthet omrørt	
		Skjærfasthet uforstyrret	
	5		4
			3
			9
Avsluttet	10		
	15		
	20		