

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Hull : 318

Aksialdeformasjon %

Bilag : 44

Nivå : 156.4

Oppdrag : R-1028

Sted : FURUSETBANEN

Prø : 54 mm



Dato : Nov. 74

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt $\gamma/m^3$	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet		
				Plastisk område $w_p \rightarrow w_L$					Konusforsøk $\nabla$ , Vingebooring $\oplus$						
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10 $\gamma/m^2$		
	TØRRSKORPE-LEIRE	/	204												
			205												
			206												
			207												
5			208							1.99					
	LEIRE	/	209					1.95	$\nabla$	$\nabla$	$\oplus$	$\oplus$		3	
			210					1.68	$\nabla$	$\nabla$	$\oplus$	$\oplus$		5	
			211						1.65	$\nabla$	$\nabla$	$\oplus$	$\oplus$		4
	Avsluttet sand	/	212					1.54	$\nabla$	$\nabla$	$\oplus$	$\oplus$			
10	227U NONob														
20															
25															