

# BORPROFIL

Hull: 1-2-3-4

Nivå: \_\_\_\_\_

Prø: Skøyling

Aksialdeformasjon %



Bilag: 1

Oppdrag: R.1872

Dato: Des.82

Sted: BROBEKKVEIEN 87, HOVIND NO: H44

Dybde E	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt 1/m <sup>3</sup>	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet	
				Plastisk område w <sub>p</sub> → w <sub>L</sub>					Konusforsøk ▽, Vingeborring +					
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10 1/m <sup>2</sup>	
5	Hull 1 FYLLING	[Grid]	1											277 U
	TÖRRSKORPE	[Diagonal]	2											
			3											
5	Hull 2 FYLLING	[Grid]	1											218 U
	TÖRRSKORPE	[Diagonal]	2											
			3											
5	Hull 3 FYLLING	[Grid]	1											219 U
	TÖRRSKORPE	[Diagonal]	2											
			3											
5	Hull 4 FYLLING	[Grid]	1											220 U
	TÖRRSKORPE	[Diagonal]	2											
			3											