

BORPROFIL

Hull: 5-6-7-8

Aksialdeformasjon %

Bilag: 2

Nivå: \_\_\_\_\_

Oppdrag: R-1872

Sted: BROBEKKVEIEN 87 HOVIND NO: H4 II Prø: Skovling



Dato: Des. 82

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt $\gamma/m^3$	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet	
				Plastisk område		$w_p$	$w_L$		Konusforsøk $\nabla$	Vingeboring	$\circ$	$+$		
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10	$\gamma/m^2$
5	Hull 5 FYLLING SPRENGSTEIN	[Symbol]												221 U
	TÖRRSKORPE	[Symbol]	1											
5	Hull 6 FYLLING	[Symbol]												222 U
	TÖRRSKORPE	[Symbol]	1											
		[Symbol]	2											
5	Hull 7 FYLLING	[Symbol]												223 U
	TÖRRSKORPE	[Symbol]	1											
		[Symbol]	2											
5	Hull 8 TÖRRSKORPE	[Symbol]												224 U
	LEIRE	[Symbol]	1											
		[Symbol]	2											