

BORPROFIL

Sted **ENEBAKKVEIEN, SO:GS II**

Hull **6**  
 Nivå **119.4**  
 Prø **54 mm**

Aksialdeformasjon %



Bilag **9**  
 Oppdrag **R-899**  
 Dato **Jan. 69**

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr	Vanninnhold w				Romvekt $\gamma/m^3$	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet
				Plastisk område		$w_p$	$w_L$		Konusforsøk $\nabla$		Vingeboring $+$		
				20	30	40	50%	2	4	6	8	10	$\gamma/m^2$
	<b>TØRRSKORPE</b>												
			15	-----									
	<i>småsten</i>		16	-----									
	<b>LEIRE</b>		18			○			▼		○		4
			19			○			▼		○		2
5			20			○			▼		○		6
	<b>Avsluttet</b>												
10	Prøve nr. 18 og 19 glapp ut under opptaking, men ble tatt opp på nytt.												
15													
20													
25													

208 U