

311U

311U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR	Hull: <u>A 13.14</u>	Aksialdeformasjon %	Bilag: _____
BORPROFIL	Nivå: _____		Oppdrag: <u>R 1796</u>
Sted: <u>NY STRÖMSVEI</u>	Prø <u>Skovlboret</u>		Dato: <u>Apr 83</u>

Dybde E	Jordart	Symbol	R. nr.	Vanninnhold w				Romvekt γ/m^3	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet	
				Plastisk område		w_p	w_L		Konusforsøk ∇ , Vingeboring		σ	τ		
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10	τ/m^2
1	FYLLMASSE		1											
2	TÖRRSKORPELEIRE		2											
3	" "		3											
4	" "		4											
5	Avsluttet													
10														
15														
20														

50 F I III