

409 U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Hull : 6
 Nivå : 13,3
 Pr.φ : 54mm



Bilag : 28
 Oppdrag : R-1065
 Dato : Jan. 73

Sted: **Mærrad-Frantzebr.**

M D 2 IV

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt γ/m^3	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet	
				Plastisk område		w_p	w_L		Konusforsøk ∇		Vingeboring			
				20	30	40	50%	2	4	6	8	10	γ/m^2	
5	Kult og stein	[Hatched symbol]	41											
	Törrskorpe		42											
	Leire		43											
			44											
			45					1,90	∇ ?	Forstyrret				
5	noe sittig	46					1,90	$\nabla \nabla$?						
		47					1,87	$\nabla \nabla$?						
		48					1,90	∇ ∇ ?						
10	Avsluttet													
15														