

BORPROFIL

Sted: **LILLEVÅL SYKEHUS**

3010

Hull: **8**

Nivå: **80.9**

Pr. ø: **54 mm**

ASO B6<sup>TH</sup>

Aksialdeformasjon %



Bitag: **3.**

Oppdrag: **R-834**

Dato: **Okt. 67**

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt $\gamma/m^3$	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet	
				Plastisk område		w <sub>p</sub> → w <sub>L</sub>			Konusforsøk ▽, Vingeboring		+ $\gamma/m^2$			
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10	
0	TØRRSKORPE		1											
0.5	sandig		2	w <sub>p</sub>		w <sub>L</sub>								
1.0			3											
1.5	LEIRE		4											
2.0			5											
2.5	steiner		6											
3.0			7											
3.5			8											
4.0	AVSLUTTET		9											
5.0														
10.0														
15.0														
20.0														
25.0														