

VINGEBORINGER

KIRKEVEIEN 43-45

JANUAR 77

A 159A		
Nr Kote	uomr	omr
0		
1		
2		
3		
4	3,4	0,6
5	3,1	0,7
6	3,1	0,7
7	2,9	0,8
8	2,5	0,8
9	2,6	0,8
10	2,6	0,6
11	2,6	0,6
12	Avsluttet	
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

B 160A		
Nr Kote	uomr	omr
0		
1		
2		
3		
4	2,6	0,3
5	3,0	0,4
6	2,7	0,6
7	2,7	0,6
8	2,5	0,6
9	2,6	0,4
10	Avsluttet	
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

C 161A		
Nr Kote	uomr	omr
0		
1		
2		
3		
4	4+	
5	4+	
6	4+	
7	2,9	0,3
8	3,0	0,4
9	2,7	0,5
10	3,0	0,6
11	2,5	0,6
12	2,5	0,5
13	3,1	0,6
14	Avsluttet	
15		
16		
17		
18		
19		

D 162A		
Nr Kote	uomr	omr
0		
1		
2		
3		
4		
5	3,0	0,6
6	2,7	0,6
7	2,7	0,5
8	2,8	0,5
9	2,8	0,5
10	2,7	0,6
11	3,0	0,6
12	Avsluttet	
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

Tallene viser skjærfasthet i t/m².

E 163A		
Nr Kote	uomr	omr
0		
1		
2		
3		
4		
5	3,2	0,1
6	3,0	0,6
7	2,9	0,6
8	2,6	0,5
9	2,6	0,5
10	2,9	0,5
11	2,9	0,5
12	Avsluttet	
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

[Empty]		
Nr Kote	uomr	omr
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

[Empty]		
Nr Kote	uomr	omr
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

[Empty]		
Nr Kote	uomr	omr
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		