OSLO KOMMUNE SO 13 IV

Geoteknisk konsulents kontor

SKOVLBORING 4020

Sted: Skøyenåsen st.

Hull: Sk. 9	Bilag: 5.
Nivå: 131.40	Oppdr: R-398-60
Vannst:	Dato: 11-12-61

Dybde i m	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
1			Tørrskp.: leire, siltig, oks. flk.	
2			—"— : —"—, —"—, —"—	
3			—"— : —"—, —"—, —"—	
			Ant. fjell 3.0m.	
5				5
10				10
15				15
20				20