

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsultants kontor

SKOVLBORING

Sted: Ballerud

Hull : Sk.7+3 Bilag : 6
 Nivå : _____ Oppdr: R-348-60
 Vannst : _____ Dato : 3-9-60

Dybde cm	Prove	Sign.	Jordart	Dybde
1			Sand, grus, stein, humus, leire	
2				
3				
5				5
10				10
15				15
20				20