

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsultants kontor



SKOVLBORING

Østernsjobanens ombygging
Sted: ved Helsefyr stasjon

Hull : 5K5 Bilag : 8 120U

Nivå : 75.31 Oppdr: R326-59

Vannst : Dato : 10-9-59

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
1			Leire, sand- og gråskorn, steiner (vannmettet, kvikk)	
2			" , ent. sand- og gråskorn. (bløt, kvikk)	
5			Korn ikke lenger	5
10				10
15				15
20				20

120U
SOF1