1050

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk konsulents kontor

SKOVLBORING

Sted: Bogerød 5008

Hull: 210/211 Bilag: 20
Nivå: 147.7 Oppdr: R-229-58
Gr.vannst: 1.30 Dato: 8/1-59

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart 1050	Dybde
1			Brun og grå siltig leire i klumper, middelsfast. Grunnvannstand	
2			Grå siltig leire med brune flekker, — " —	
3			— " — — " — — " — — " — enk. brune flekker, fast.	
4			— " — — " — — " — — " — — " — — " — — " —, middelsfast.	
5			— " — — " — — " —, middelsfast.	5
6			— " — — " — — " — med enk. sand og grushorn, blöt	
7			— " — — " — — " — " — — " — — " — — " —	
10				10
15				15
20				20