OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Generelle grünnunders. for Bogerud

Hull: 117/123 Bilag: 25 I
Nivå: 113.70 Oppdr.: TP-229-58
Pr. ϕ: 54 mm/m Dato: 12-1-59

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

2010

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Sensitivitet
	Grünnvannstand			
	Leire, siltig: enk. sand-grüsk, enk. skjellrest. enk. oksyd flekker			3
	" — " , " skjellrest. enk. stein, enk. silklag.			4 ?
5	enk. skjellrester, enk. sand-grüsk.			30 ?
	Leire, krikk, siltig: " . — " —			50 ?
	" . — " —			58
	" — " —			165 ?
	" — " —			36 ?
10				42 ?
				13 ?
				6 ?
	Leire, siltig: enk. skjellrester			7
	" — " —			6 ?
15				6
	enk. skjellrester, enk. sand-grüsk			7
	" . — " — , " " — "			5
	" . — " —			5
	" . — " — , enk. sand-grüsk			4
20	" . — " — , " " — "			7
	(fortsetter bilag)			

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Omrørt — Ikke omrørt

Omrørt — Litt — Litt omrørt — Omrørt

Soil 8

2010

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Generelle grunnunders. for Bogerud

Hull: 117/123 Bilag: 25 II
Nivå: 113.70 Oppdr.: TR-229-58
Pr. ϕ: 54 mm/m Dato: 12-1-59

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

2010

Dybde	Jordart (fortsatt fra Bilag)	Sign.	Prøve
	Leire, sandgrusk., litt hämäs		
	" — " , enk. skjellrester, enk. stein		
	siltig. " — "		
	" — " , et siltlag		
25	Leire mange siltlag og 2 lagmellomsand		
	Leire siltig. sandgrusk. enk. stein, enk. siltlag, finsand		
30	Komikke lenger (sandlag)		
35			
40			

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sensitivitet: 5, 5, 4, 5, 6, 4

Omrørt

Ikke omrørt

Sol 8

2010