NVB3II

OSLO KOMMUNE 2080	Hull 1062	Bilag 16
Geoteknisk konsulents kontor	Nivå	Oppdr R-255-58
SKOVLBORING	Vannst	Dato 27/4-60
Sted: Frognerparken (Dambro)		

Dybde i m	Prøve	Sign	Jordart	Dybde
			Matjord, enk. sand og gruskorn, stein, plante og trerester.	
			Torskorpe, humus, enk. sand og gruskorn stein, slagg og trerester	
			—"— —"— —"— —"—, plante og —"—	
			— —, leire, oksyd. flekker, enk. sand og gruskorn.	
			—"— —"—, siltig, oksyd. flekker, enk sandkorn.	
5			Leire, siltig, enk. oksyd flekker	5
			—"— —"— —"— —"—	
			—"— —"—	
			Leire finsand, enk skjellrester	
10				10
15				15
20				20