OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Frognerparken (Dambro)

Hul 1015-1024 Bilag: 12
Nivå: Oppdr.: R-255-58
Pr. ϕ: 54 m/m Dato: 8/9-60

TEGNFORKLARING: (w = vanninnhold; w_L = flytegrense; w_p = utrullingsgrense; + vingebor; ⊙ enkelt trykkforsök; ▽ konusforsök

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Leire, siltig, oksy, trerester, humus, enk sand og gruslag.		
	Leire, siltig, med oksy partikler, trerester		



NV 83 II

2040