OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Frognerparken (Dambro.)

Hull 014-1023 Bilag: 11
Nivå: Oppdr.: R-255-58
Pr. ϕ: 54 m/m Dato: 8/9-60

TEGNFORKLARING: (w = vanninnhold, w_L = flytegrense, w_p = utrullingsgrense, + vingebor, ⊙ enkelt trykkforsök, ▽ konusforsök

Dybde	Jordart	Sign.	Pröve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70)	Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
	Rommet foringsrör			Bunn dam.			
5	Meget hardt lag av stein og grus.						
	Leire Siltig: Silt og finsandlag enk. gruskorn.			w_p w w_L			16
	Finsandlag —"—						21
	—"— —"—						9
	—"—, vannhull, skjellrester						11
10	Ant fjell eller fast lag						
15							
20							

NVB3 II

203U