

OSLO KOMMUNE NVB3^{II}

Geoteknisk konsultants kontor

SKOVLBORING

Sted: Frognerparken (Dambro)

Hull : 1020

Bilag : 15

Nivå :

Oppdr: R-255-58

Vannst :

Dato : 27/6-60.

Dybde [m]	Prøve	Sign	Jordart	Dybde
			Tørskorpe humus, sand og gruskorn, enk. plante og trerøster.	
			— " — , — " — , — " — — " — — " — — " —	
			— " — leire humusflekker, enk sand og gruskorn.	
5			Leire, siltig, enk oksydflekker	
			— " — , finsand, enk. gruskorn.	5
			— " — , — " — — " —	
			— " — , — " — , — " —	
			— " — , — " — , — " —	
10				10
15				15
20				20