

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

VINGEBORING

Sted: HASLESPLITTEN

Motorveien, profil nr. 13430

Hull: 439

Bilag: 331

Nivå: 86.4

Oppdr. R-546a

Ving: 65 x 130

Dato Mai 71

| Merknad | Dybde | Skjærfasthet γ/m^2 | | | | | | | | | Sensitivitet |
|-------------------|-------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | | | | | | | | 4 |
| | | + | | | | | | | | | 5 |
| | | + | | | | | | | | | 6 |
| | | + | | | | | | | | | 20 |
| | 5 | + | | | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | | | ∞ |
| | | | | | | | | | | | ∞ |
| | | | | | | | | | | | ∞ |
| <u>Buttet</u> | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | |
| <u>Ant. fjell</u> | | | | | | | | | | | |

