

BORPROFIL

Hull 5, 6, 7

Aksandefor-
masjon %

Bitag

20

Nivå

Oppdrag R-1549

Sted Grønland Byfornyelse

Prosjekt skovl



Dato

feb. 82

Dybde E	Jordart	Symbol	Vanninnhold w				Plastisk område w _p	w _L	w _U	Rom- vekt γ _m	Skjærfasthet ved tryktsøk					Kornforsøk	Vingeboring	
			20	30	40	50%					2	4	6	8	10			
	Hull 5 \pm kt. 4,1																	
	ASFALT STEINFYLLING	[Symbol]																
	SAND	[Symbol]	45	6%														
		[Symbol]	46	8,4%														
		[Symbol]	47															
		[Symbol]	48															
	AVSLUTTET	[Symbol]																
5	NO: C 7 1/2																	
	Hull 6 \pm kt. 4,0																	
	ASFALT STEINFYLLING	[Symbol]																
	FINSAND humus	[Symbol]																
		[Symbol]																
	FINSAND, leirig skjellrester	[Symbol]																
		[Symbol]																
	AVSLUTTET	[Symbol]																
	NO: D 1 III																	
5																		
	Hull 7 \pm kt. 3,9																	
	STEINFYLLING	[Symbol]																
	SAND	[Symbol]	49	5,7%														
		[Symbol]	50															
		[Symbol]	51															
		[Symbol]	52															
	AVSLUTTET	[Symbol]																
	NO: D 1 III																	

317 U

318 U