311 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Manglerud 50: G3 III

Hull: 16 Bilag: 4
Nivå: Oppdr.: R-97-56
Ving: 55 × 110 Dato: 22/6-56

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
		omrørt / uomrørt	5.14
			5.07
	5		5.44
			10.62
			85.-
			7.54
Lite gruslag	10		14.28
Gruslag			4.34
			7.7
			3.25
			3.18
Lite gruslag	15		3.65
"			9.5
	20		