

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Rapport over:

Grunnundersøkelser i forbindelse med
omlegging av Østensjøveien, syd for
Østensjøvannet.

O. 128

10. mai 1954.

Rapport over:

Grunnundersøkelser i forbindelse med omlegging av Østensjøveien,
syd for Østensjøvannet.

O 128

10. mai 1954.

- Bileg 1. Oversiktsskisse med avmerking av boringene.
" 2. Lengde- og tverrprofiler med resultat av sonderinger,
samt betegnelse av grunnen.
" 3. Diagrammer for boring 1 og 2.
" 4. " " " 3.
" 5. Tegnforklaring.

1. Innledning.

Etter oppdrag fra Oslo Vegvesen har Norges geotekniske institutt foretatt en grunnundersökelse i forbindelse med prosjektert ombygging av Østensjøveien syd for Østensjøvannet.

Traseen for den nye veg ble påvist i marken av Vegvesenet og borpunktene utsatt. Det er foreløpig ikke fastlagt noe planumshøyde for vegen. De utførte undersökelsene har til formål å gi en oversikt over grunnforholdene slik at prosjekteringen av vegen kan foretas på grunnlag av en geoteknisk vurdering.

Beliggenhetene av boringene er angitt i forhold til et valgt utgangspunkt som vist på oversiktsskissen i bilag 1.

2. Markarbeidet.

Markarbeidet er utført i tiden 2/2 - 22/2 1954 med bormannskap fra Oslo Vegvesen, under ledelse av ing. Johennesen fra Norges geotekniske institutt.

Dreiesondring.

Det anvendte sonderutstyr består av ø 20 mm borstenger som skrues sammen med glatte skjøtter. Boret er nederst forsynt med en 20 cm lang pyramideformet spiss med største sidekant 3 cm, og spissen er vridd en omdreining. Boret drives ned ved minimumsbelastning, idet belastningen økes stevvis opp til 100 kg. Hvis boret ikke synker for denne belastning, foretas dreining.

Det er i alt utført 19 sondinger til fjell med 10 m avstand langs senterlinjen og på to steder 10 m til hver side for senterlinjen, beliggenhet som vist i bilag 1. Resultatet av sonderingene er på lengde- og tverrprofiler i bilag 2 angitt som nødvendig belastning for synkning av boret.

Prøvetaking.

Med det anvendte prøvetakingsutstyr opptas prøvene i tynnveggade rustfrie stål-rør med lengde 80 cm og diameter 54 mm. Hele sylinderen sendes i forseglet stand til laboratoriet. Det er foretatt prøvetaking i tre hull langs senterlinjen, beliggenhet som vist i bilag 1, og det er i alt opptatt 22 stk. slike uforstyrrede prøver.

Videre er det ved 100 m foretatt skovlboring 10 m til hver side for senterlinjen for fastlegging av tykkelsen av det øvre torvlag.

3. Laboratoriearbeide.

De uforstyrrede prøver ble i laboratoriet skjøvet ut av sylinderen. Deretter ble det skåret av et tynt lag i prøvens lengderetning og dette laget ble lagt til uttöring for konstatering av evt. lagdeling etc. Med prøvene ble videre utført følgende bestemmelser:

Romvekt (t/m^3) som regel to bestemmelser for hver prøve.

Vanninnhold (w) vekt av vann i prosent av vekt av fast stoff. Det ble utført 4 - 6 bestemmelser av naturlig vanninnhold fordelt over hele prøven. Av disse bestemmelser er på diagrammet i bilag 3 og 4 angitt det midlere vanninnhold og den høyeste og laveste målte verdi i samme prøve.

Flytegrensen (w_L) angir det vanninnhold i prosent hvor den omrørte prøve akkurat er på grensen mellom plastisk og flytende konsistens.

Utrullingsgrensen (w_p) angir på tilsvarende måte det minste vanninnhold hvor prøven framdeles er plastisk.

Elastisitetsindeksen (I_f) er differansen mellom flyte- og utrullingsgrensen.

Skjærfastheten (τ_f/m^2) er bestemt ved enkle trykkforsök på prøvelegeme med tverrsnitt $3,6 \times 3,6$ cm og høyde 10 cm som skjeres ut i senter av prøven. Skjærfastheten settes lik den halve trykkfesthet, idet det tas hensyn til prøvens tverrsnittsføring under forsøket. Det er gjennomgående utført to trykkforsök for hver prøve.

4. Beskrivelse av grunnforholdene.

De viktigste geotekniske data for de utførte borer fra bilag 3 og 4, hvor prøvedybde og jordartsbetegnelse er angitt, samt diagrammer for naturlig vanninnhold og konsistansgrenser, romvekt, skjærfasthet og sensitivitet.

Fra partiet fra 60 til 100 m hvor det er tatt opp prøver kan grunnforholdene beskrives på følgende måte:

Øverst ligger et lag med lite formuldet torv- og myrjord med tre- og plantester som i den undre delen går over i noe mere formuldet, lagdelt torv- og myrjord. Dette laget tiltar i tykkelse fra ca. 3,5 m ved 60 m til ca. 5,5 m ved 100 m. Skovlboringer 10 m til side for senterlinjen ved 100 m viser at dette lag her er noenlunde jevntykkt i tverretningen på linjen.

Torv-myrjordlaget har et vanninnhold som utgjør 3 - 5 gange vekten av fast stoff og romvekten ligger omkring 1,0, enkelte steder endog noe lavere. Skjærfastheten ligger stort sett på ca. $1 t/m^2$ og sensitiviteten er liten.

Under torv-myrjordlaget er det meget bløt, kvikk leire med skjærfasthet kun $0,5 - 1,0 t/m^2$. Boring 3 viser således en skjærfasthet økende fra $0,5 t/m^2$ i 5,5 m dybde til $1,0 t/m^2$ i 15 m dybde, altså en meget bløt leire til over 15 m dybde. Det naturlige vanninnhold i leira ligger vesentlig over flytegrensen og leira er meget kvikk.

De utførte sonderinger viser at over en strekning på ca. 100 m synker boret for 25 kg belastning helt fra terrenngoverflaten på det meste ned til ca. 15 m dybde. Fra ca. 30 - 40 m og 165 - 180 m er det øverst et fastere lag hvor sonderboret måtte drepes ned med 100 kg belastning. Maksimaldybde til fjell er ca. 26 m.

De utførte undersøkelser har således vist at det på en strekning av noe over 100 m langs veglinjen er sørdeles dirlige grunnforhold.

5. Vegprosjektet.

En god orientering om hvorledes det går ved en normal vegbygging med utlegging av en lav fylling på slike grunnforhold får en ved å betrakte næværende Østensjövei som omtrent følger traseen for den nye veg på dette sted. Den gamle vegen her sunket ned slik at den ligger i nivå med terreng, og den blir enkelte ganger utsatt for oversvømmelse. Ved pasering av tyngre biler er det meget store nedbøyninger og det stabiliserte grusdekke krakilerer opp i ruter på 20 - 30 cm.

Disse forhold skyldes at det ca. 5 m tykke torv-myrlag er meget sterkt kompressibelt og har en lav elastisitetskoeffisient. Setningene har for den gamle veg blitt av samme størrelse som høyden av den utlagte fylling. Samtidig med at fyllingen synker skjer det en avlestning av grunnen idet fyllemassene kommer under grunnvann og får oppårift. Skjærfastheten i torvlaget øker også endel som følge av konsolideringen. Dette forhold at vegbanen instiller seg omtrent i høyde med terreng ser man ofte ved vegbygging over slike bløte myrpartier.

Oppsprekkingen av vegdekket på grunn av trafikken skyldes et torvlaget her meget lav elastisitetskoeffisient, eller k-verdi, og den utlagte fylling gir ikke et tilstrekkelig bærelag for dekket. Det er her ikke selve störrelsen av synkningene som er avgjørende for dekkets holdbarhet, men den krumningsradius som oppstår under hjultrykkene.

Slik som forholdene ligger an er det meget vanskelig å bygge en tilfredsstillende moderne veg for tung trafikk på dette parti. Det skal i det følgende nevnes endel alternative utførelsesmåter selv om ikke alle disse kan sies å være brukbare eller tilfredsstillende.

Utlegging av vanlig fylling.

Torvlaget har en skjærfasthet på ca. 1 t/m² og i den underliggende kvikk-leira kan skjærfastheten i middel settes til 0,7 t/m². Det vil si at grunnen med hensyn på faren for et markbrudd kan tillates belastet med 2,5 t/m². Tar man hensyn til at endel av fyllingen vil bli liggende under grunnvann vil det uten fare for stabiliteten kunne legges ut en 1,5 m høy fylling. Denne bør da legges ut som et bærelag med sand-grualag i bunn og stein-pukklag på toppen. Fyllingen vil som tidligere nevnt få store setninger og det kan være fare for at vegen blir liggende så lavt at den kan utsettes for oversvømmelser. Det er sannsynlig at et godt utført 1,5 m tykt bærelag vil være tilstrekkelig for leggingen av et fast dekke. Dette kunne i tilfelle undersøkes ved utlegging av et prøvefelt og utførelse av belastningsforsök.

De setningsdifferensene som oppstår i vegens lengderetning skulle ikke bli særlig skadelig for trafikken da det skjer en gradvis overgang fra det dårlige partiet til begge sider. Setningene vil bli størst langs midten av vegen og det blir nødvendig å legge opp denne med tilstrekkelig tak profil.

Masseutskifting.

Det lar seg ikke gjøre å foreta en masseutskifting dels på grunn av den relativt store tykkelsen på torvlaget, og at den underliggende leire ikke er tilstrekkelig beredyktig for innföring av tyngre masser i steden for torven.

Anvendelse av lette fyllmasser.

Hvis det er mulig å skaffe lette fyllmasser f.eks. slag, ville det være en meget stor fordel å kunne legge opp den undre del av bærelaget med slike masser, idet man derved får redusert setningene. Det vil da antagelig være mulig å få planumslinjen til å ligge noe over terreng.

Flåte.

Hvis det legges en flåte under fyllingen vil denne gi en noe øket lastfordeling på grunnen fra hjultrykkene, idet den kan sies å virke som en strekkarmering under bærelaget. Det er da forutsetningen at flåten blir liggende under grunnvann slik at den ikke råtner opp. Setningsmessig vil flåten ikke by på nevneværdige fordeler.

Fundamentering på peler.

Ved å overføre belastningen fra veg- og trafikk til fjell eller leire ved hjelp av peler vil man helt eller delvis kunne eliminere setningene. Dybdene til fjell er imidlertid så store at det vil bli meget kostbart å føre belastningen ned til fjell. Svevende peler vil få meget liten bereeivne i den bløte kvikk-leira og en fundamentering på svevende trepeler vil også bli meget kostbart.

Nedföring av fyllingen til fjell.

Ved overbelastning og eventuell skyting kan ikke komme på tale på grunn av de store dybder til fjell.

6. Konklusjon.

De utförte grunnundersökelser har vist at det ved ombyggingen av Östensjöveien syd for Östensjövannet er et parti på ca. 100 m hvor det er særdeles dårlige

grunnforhold. Det er her øverst et ca. 3 - 6 m tykt torv- og myrjordlag med underliggende meget bløt kvikkleire til over 15 m dybde. Maksimale fjelldybde er 26 m.

Det er i rapporten gjennomgått de vanskeligheter som oppstår ved bygging av en veg over dette parti, og nevnt endel alternative utførelsesmåter som kan komme på tale. Dette må sés i sammenheng med de krav som stilles til vegen og den økonomiske side av saken.


De store dybder til fast grunn eller fjell gjør det sterkt ønskelig å kunne foreta en direkte utlegging av fyllingen. Anvendelsen av lette fylmmasser vil her på store fordeler.

Hvorvidt det foreligger muligheter for en omlegging av vegen slik at det dårlige partiet helt eller delvis unngås har instituttet ikke grunnlag for å uttale seg om.


Man må også være oppmerksom på at en eventuell fremtidig senkning av Østensjøvannet vil medføre store terrengsetninger over myrpartiet.

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT


Laurits Bjørrum



Ove Eide




Børpunkter utsatt av O.V.

O.128, bilag 1

Oversiktsskisse M. 1/1000

NORGES GEOTEKNIKKE INSTITUTT

8/5 - 54 / 1



bilaz

O. 128 , bilag: 2
Resultater av dreiesonderingene .
M: 1:200
NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
8/5 - 54 / 7

| | Synkning for 25 kg belastning | | |
|--|-------------------------------|-------|---------------|
| | - " - | - " - | 50 " |
| | - " - | - " - | 75 " |
| | - " - | - " - | 100 " |
| | - " - | - " - | 100 " + dreii |

A Upptätt utorsyrrede prover

O. 128 , bilag 2

Resultater av dreiesonderingen

Researched at Crossroads Library
No. 1300

NORGES GEOTEKNIKKE INSTITUTT

NORGES GEOTEKNIKE INSTITUTT
8/5-54 1:

