

4010

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Hull: 22-26

Aksialdeformasjon %

Bilag: 5

Nivå: \_\_\_\_\_

Oppdrag: R-1194

Sted: KOLONIHAGER, SØRKEDALEN Pr.Ø: SKOVL



Dato: Sep 73

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt $\gamma/m^3$	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet	
				Plastisk område		$w_p$	$w_L$		Konusforsøk $\nabla$		Vingeboring			
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10	$\gamma/m^2$
0														
5														
0	Hull 26. Kote 149.2													
	SAND humusholdig		43											
			44											
	SAND		45											
			46											
5	leirig sand Avsluttet		47											
20														
25														

4010  
NVG13