

402U

Hull : 19

Aksialdeformasjon %

Bilag : 2 402U

Nivå : ± 0

Oppdrag : R-1344

Sted : PADDEHAVET SOE 8 IV

Pr.φ : 54mm



Dato : Des 75

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt $\gamma_{m^3}$	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet	
				Plastisk område		$w_p$	$w_L$		Konusforsøk $\nabla$ , Vingeboring		$\phi$	$+$		
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10	$\gamma/m^2$
0 - 5	Vann													
5 - 10														
10 - 15	Leire													
15 - 16			1					1.76	90					1
16 - 17			2					2.12	97					4
17 - 18	grus		3					1.94	90					10
18 - 20	Ant. morene													
20 - 25														