

OSLO KOMMUNE NVA2I

Geoteknisk konsultants kontor

SKOVLBORING

Sted: Brannstasjon vest

Hull : 11/16, 12/16, 21 Bilag : 4

Nivå : Oppdr: R-178-58 <sup>187</sup>

Vannst : Dato : 16-4-58

| Dybde | Prøve | Sign. | Jordart   | Dybde |
|-------|-------|-------|---|-------|
| 1m    |       |       | <p>Hull 11/16 <b>108U</b><br/>                     Jord. Silt, sand- og gruskorn, steiner, ent. tre- og planterester<br/>                     siltig tørrskorpeleire, sand- og gruskorn, steiner, murstein- og kalkrest.</p>  |       |
| 2m    |       |       |   |       |
| 1m    |       |       | <p>Hull 12/16 <b>109U</b><br/>                     Sand, ent. gruskorn, planterester<br/>                     Siltig tørrskorpeleire, ent. sand- og gruskorn, murstein- og kalkrester.<br/>                     Jord. Ent. sandkorn, glassbiter, ent. murstein- og skiferrester.<br/>                     Siltig tørrskorpeleire</p>        |       |
| 2m    |       |       |   |       |
| 3m    |       |       |   |       |
| 3.5m  |       |       |   |       |
| 1m    |       |       | <p>Hull 21 <b>110U</b><br/>                     Fylling : jord, silt, sand- og gruskorn, steiner, ent. murstein, steintøy og planterester.<br/>                     --- : silt, sand- og gruskorn, steiner, kalk- og mursteinrester.<br/>                     Silt, leirig, ent. sand- og gruskorn, steiner, murstein- og planterester.</p> |       |
| 2m    |       |       |   |       |
| 2.5m  |       |       |   |       |