

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

BORPROFIL

Grunnlinjen

Hull 126

Nivå 1.9

Prøφ 54 mm

Aksialdeformasjon %

Bilag 44

Oppdrag R-533

Date Nov. 68

Sted RÅDHUSPLASSEN 50: B1<sup>IV</sup>



Dybde m	Jordart	Symbol	Vanninnhold w				Rømmvekt $\gamma_m$	Skjærfasthet ved trykksøk				Sensitivitet	
			Plastisk område		O			Konusforsøk		Vingeboring			
			20	30	40	50%		2	4	6	8	10	$\gamma_m^2$
	FYLLING												
5	enk. skjellrest												8
	"												6
													6
													6
	LEIRE												4
													3
10													4
													4
													5
													5
15	sand												4
	sand og grus												1
	sand												2
	Avsluttet												
20													
25													

$w_p$   $w_L$   $w$

Omkrøst  
Konusforsøk  
Vingeboring

