

# 304U


Oslo kommune  
 Geoteknisk konsultants kontor  
 Vingeboring No: D2 III  
 Sted: Kommunekjøkkenet

Hull: 45 Bilag: 10  
 Nivå: 16.7 Oppdr.: R-542  
 Vind: 1026 Dato: Aug. 67

Merknad	Dybde	Skjærfasthet $t/m^2$									Sensi- tivitet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TØRRSKORPELEIRE											
	5										3
LEIRE											5
											7
											3
											3
											2
											5
											3
											4
stein	10										
ANT. FJELL											
	15										
	20										

Løsmass

Løsmass



3  
5  
7  
3  
3  
2  
5  
3  
4