4040

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk konsulents kontor
SKOVLBORING
Sted: Trasopp skole

Hull: Sk.V
Nivå:
Vannst:
Bilag: II. 4040
Oppdr: R-26-55
Dato: 12-8-60.

Dybde m	Prøve	Sign.	Jordart 4040 SO K2	Dybde
1.			Tørrskorpeleire, siltig	
2.			—— " ——, —"—, planterester	
3.			—— " ——, —"—	
4.			—— " ——, —"—, sand- og gruskorn	
5.			Leire, oksyderte flekker, sand- og gruskorn.	5
10				10
15				15
20				20